



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सहिया



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, T.D P.W.D., Sahiya

Phone&Fax NO- 01360-276595

E-Mail-eepwdsahiyakalsi@gmail.com

पत्रांक:- 91 / 1 ली.बी.टी

दिनांक 17/01/2026

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
चकराता / कालसी / त्यूनी।

विषय- सी0बी0एस0ई0 मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक संख्या-323/रा0लि0/2025-26 दिनांक 11.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संलग्नक प्रधानाचार्य पी0एम0 श्री अटल उत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कालेज कालसी, देहरादून स्कूल का पत्र, पत्रांक सी0बी0एस0ई0/201-204/मान्यता/2025-26 दिनांक 11 दिसम्बर 2025 इस कार्यालय को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित किया गया है।


अतः उक्त के क्रम में श्री अटल उत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कालेज कालसी, देहरादून स्कूल भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र।

698
17-2-26
SDM K

S.T (1)
केंद्र प्रमुख S.D.M कालसी
हस्ताक्षर S.D.M कालसी के भेजे

S.D.M (1)
20/01/26



अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया।

पत्रांक

दिनांक / / 2026

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता चतुर्थ अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य पी0एम0 श्री अटल उत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कालेज कालसी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Principal
S.T.C.
Kalsi
17/01/2026

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सहिया



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, T.D P.W.D., Sahiya

Phone&Fax NO- 01360-276595


E-Mail-eepwdsahiyakalsi@gmail.com

पत्रांक:- 91 / 1 सी०बी०

दिनांक 17 / 01 / 2026

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी०एम० श्री अटल उत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कालेज कालसी, देहरादून के भवन को सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाचार्य पी०एम० श्री अटल उत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कालेज कालसी, देहरादून स्कूल के पत्रांक सी०बी०एस०ई० / 201-204 / मान्यता / 2025-26 दिनांक 11 दिसम्बर 2025 द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में इस खण्ड के अपर सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, द्वारा स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया। भवन में कहीं पर भी Major Cracks दृष्टिगोचर नहीं है। स्कूल भवन की संरचना प्रथम दृष्ट्या सुरक्षित प्रतीत होती है।


अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया।